



terrastone TzM

Trass-Zement-Mörtel



Art.-Nr. 132930

Eigenschaften:

- universell einsetzbar
- trasshaltig
- gute Kellengängigkeit
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- verhindert Kalkausblühungen und Aufbrennen des Mörtels
- gleichmäßig abbindend auch bei stark saugenden Steinen
- einfache Verarbeitung
- hohe Festigkeit
- gute Haftung

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum Vermauern und Verlegen von Naturstein wie z. B. Granit, Porphyrr und Basalt
- zum Verlegen von unempfindlichen Natursteinplatten und Betonwerkstein
- zum Setzen von Treppenstufen und Fensterbänken
- zur Bettung von Pflastersteinen

Untergrund und Vorbereitung:

Steine und Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber und frostfrei sein. Farben und Anstriche sind zu entfernen. Zu vermauernde Steine sind je nach Saugverhalten vorzunässen.

Bei Verlegemörteln muss der Untergrund vorgelassen bzw. vorgeschlämmt werden. DIN 18332 und DIN 18352 sind zu berücksichtigen.

Verarbeitung:

terrastone TzM Trass-Zement-Mörtel ist in handelsüblichen Mörtelmischmaschinen (Freifall-, Zwangs- oder Durchlaufmischer) oder von Hand aufzubereiten. Einstellung der gewünschten Konsistenz unter Zugabe von sauberem Wasser.

Verlegen:

Naturwerkstein ist vollflächig zu verlegen. Fugen erst nach Austrocknung des Verlegemörtels schließen. Einschlägige Normen und Richtlinien sind zu beachten.

Hinweis: Bei erhöhter statischer oder thermischer Belastung des Untergrundes (z. B. Fußbodenheizung, Balkonen und Terrassen) empfehlen wir unsere multiflex S2 Kunstharzvergütung zu verwenden. Hierbei ersetzen Sie bitte 15 % des Anmachwassers durch die Vergütung.

Mauern:

Vollfugig vermauern, Stöße anwerfen oder eventuell vorhandene Mörteltaschen verfüllen. Überquellenden Mörtel abstreifen. Bei Sichtmauerwerk Fugen ansteifen lassen und mit Fugeisen, Schlauch oder ähnlichem glätten, anschließend Mauerwerk sofort reinigen.

Materialbasis:

Werk trockenmörtel auf der Basis von Trasszement sowie feingemahlenem Trassmehl, ausgesuchten Gesteinskörnungen und besonderen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	132930
Inhalt:	25 kg
Anmachwasser:	ca. 4,1 l
Schichtdicke:	20 bis 60 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 2 - 3 Stunden
Körnung:	0 - 4 mm
Druckfestigkeit:	≥ 10 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	≥ 4 N/mm ²
Frischmörteldichte:	ca. 1960 g/l
Produkttyp:	Mörtelgruppe M10 nach DIN EN 998-2
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C



terrastone TzM

Trass-Zement-Mörtel

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeugs und der Art der Anwendung:

als Verlegemörtel:

ca. 14,6 kg/m² je cm.

als Mauermörtel:

2 DF, Wanddicke 11,5 cm, ca. 21 l / 33,5 kg je m²

3 DF, Wanddicke 17,5 cm, ca. 29 l / 46,5 kg je m²

Ergiebigkeit pro Sack: ca. 15 l Nassmörtel

Ergiebigkeit pro Tonne: ca. 600 l Nassmörtel

Lagerung:

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum: chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, GLSCODE ZP 1.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Den abbindenden Mörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Temperaturen (> +25 °C) schützen.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338+P315 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.